

Couleurs de menuiseries et ferronneries

Toutes les menuiseries sont en bois à peindre.

Le bois, parce qu'il se peint, permet une grande variété de couleur sur des édifices souvent peu décorés.

Les vernis brillants, les lasures, les marrons et les tons bois sont interdits.

Les portes d'entrée doivent être de couleur plus foncée que le restes des menuiseries.

Les pentures des volets comme les ferronneries des portes sont à peindre de la même couleur que leur support.

Les ferronneries, garde-corps, grilles sont à peindre de couleur sombre

Les portes de grange, d'étable ou de remise peuvent être laissées brutes ou peintes en gris sombre, sang de bœuf ou passées au carbonyle.

Ce nuancier est indicatif mais pas exhaustif. D'autres couleurs dans l'esprit de celles qui sont présentées peuvent être choisies.

	RAL 3007		RAL 2010
	RAL 3003		RAL 1028
	RAL 3031		RAL 1017
	RAL 3020		RAL 1019
	RAL 3012		RAL 7032
	RAL 7040		RAL 7044
	RAL 7042		RAL 7006
	RAL 7046		RAL 7013
	RAL 7043		RAL 6019
	RAL 6034		RAL 6011
	RAL 5024		RAL 6010
	RAL 5007		RAL 6001
	RAL 5014		RAL 6002
	RAL 5012		RAL 6005
	RAL 5001		RAL 6020
	RAL 5008		RAL 6009